

## ANWENDUNGSHINWEISE

# SubliFlock

Bedruckbare Polyesterflockfolie mit einem schönen 3D-Effekt, die auch direkt bedruckt werden kann.

### EIGENSCHAFTEN:



**Polyester-Flock**



**600µ**



**Baumwolle, Polyester, Mischgewebe.**  
Wenig geeignet für Nylon oder andere beschichtete Textilien.



**Sublimation**

### SUBLIMATIONSTINTE ÜBERTRAGEN:



**190 - 210 °C**



**40 - 30 s**



**Niedrig**

### SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



**Messer 30 - 45°**



**Niedrig/mittel**



**30 - 40 cm/s**

### TRANSFERBEDINGUNGEN:



**160 - 170 °C**



**17 - 15 s**



**Niedrig/mittel**




**Warm abziehen**




**60 °C**



**1.** Gespiegelt auf geeignetes Sublipapier drucken (mit Passermarken)



**2.** Sublimationstinte übertragen



**3.** Kontur schneiden



**4.** Motiv entgittern



**5.** Transferieren, Tape abziehen, fertig!

Empfohlenes Übertragungstape: FlockTape

Zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.

Direktdruck auf SubliFlock möglich, dabei vor dem ersten Tragen waschen.


### ► VERPACKUNG



50 cm



25 m & 10 m



50 sheets

A3 & A4

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.